

Musterbau GmbH
Musterstraße 47
45679 Musterstadt

Hinweis:

Testplan muss eine eindeutige
Bezeichnung und Datum enthalten.
Inhalte in **roten Rahmen** sind zwingend
erforderlich.




Testplan 003XYZ vom 05.08.2025

Hartschutzplatte HS 0835/003

Anforderung:

- Musteranzahl: 3stk.
- Probenvorbehandlung: 24±1h bei +70±2°C eingelagert und danach >24h bei 20±2°C und 65±5% rel. Luftfeuchte eingelagert.
- Prüfmunition: 7,62x51 - FMJ / PB / HC - P80 mit 820±10 m/s
- Entfernung: Beschussentfernung 10m, Position der Lichtschranke 2,5m vor dem Ziel
- Hintergrund Material: Weible Plastilin (Kalibrierung gemäß VPAM BSW 2006, Stand: 14.05.2009)
- Trefferbild: Beschusswinkel 90° (0° Nato) siehe Bild



Bewertung:

Die Prüfung für Treffer 1 bis 3 gilt als bestanden, wenn kein Durchschuss gemäß VPAM BSW 2006, Stand 14.05.2009, vorliegt und das Trauma nicht mehr als 35 mm beträgt.
Treffer 4 gilt als bestanden, wenn keine Geschossfragmente hinter dem Prüfmuster im Plastilin zu finden sind. Das Trauma wird in diesem Fall nicht bewertet.

Musterstadt den 07.08.25

Max Mustermann

Max Mustermann
(Geschäftsführer)