

Musterbau GmbH
Musterstraße 47
45679 Musterstadt



Hinweis:

Testplan muss eine eindeutige Bezeichnung und Datum enthalten.
Inhalte in **roten Rahmen** sind zwingend erforderlich.

Testplan 003XYZ vom 05.08.2025

Hartschutzplatte HS 0835/003

Anforderung:

Die Prüfung erfolgt gemäß **VPAM BSW 2006, Stand: 14.5.2009, Klasse 6 ohne die Option Doppelwinkel.**

Mit folgender Ausnahme:

Der Randabstand der Treffer wird auf 50 ± 10 mm reduziert.

Bewertung:

Die Bewertung erfolgt gemäß **VPAM BSW 2006, Stand: 14.5.2009**

Informationen zur Dokumentation:

Aus dem Prüfbericht muss ersichtlich sein, mit welchem Randabstand die Treffer erzielt wurden, beispielsweise durch eine Bilddokumentation.

Musterstadt den 07.08.25

Max Mustermann
(Geschäftsführer)